UKÁZKOVÁ
DÍLNA · AUTOSERVIS

Protokol o stavu vozidla k zakázce č. ZAK-2026-0042


Předání vozidla zákazníkovi · UK-2026-0042

Datum: 03.11.2026

Zákazník (Ukázková společnost s.r.o., Ukázková 8, 100 00 Ukázkov) a dodavatel (Ukázková dílna s.r.o., IČO 00000000) společně provedli vizuální kontrolu vozidla při jeho předání zpět zákazníkovi a zdokumentovali veškerá zjištěná vizuální poškození.

Vozidlo: **Škoda Octavia (2020)**
VIN: **UKAZKOVYVIN0000001**
SPZ: **UKÁZKA**

Stav nádrže: 50 %
Nájezd km: 125 400



Lehká poškození vyznačte zkratkou přímo do nákresu. Závažnější poškození uveďte do seznamu a poškozené místo označte číslem položky.

1. Drobný škrábanec na pravém zadním blatníku.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

P – Promáčklina, **Š** – Škrábanec, **K** – Koroze, **PS** – Poškozený světlomet, **PO** – Poškozené okno, **PL** – Poškozený lak, **D** – Deformace

Výbava a předměty ve vozidle: Klíče 2×, povinná výbava.

Prohlášení zákazníka

Potvrzuji, že jsem nahlásil/a veškerá mi známá poškození vozu a že jsem žádné poškození nezatajil/a. Souhlasím s tím, že dodavatel provede fotodokumentaci aktuálního stavu vozu a uvedených poškození. Zavazuji se ke spolupráci při případném dalším zjišťování poškození v průběhu zakázky.

Prohlášení dodavatele

Potvrzuji, že jsem předal vozidlo v uvedeném stavu a zkontroloval všechna zaznamenaná poškození. Zavazuji se informovat zákazníka o jakýchkoli dalších zjištěných poškozeních nebo nesrovnalostech, které mohou být odhaleny během zakázky.

Vozidlo předal, **dodavatel**

Vozidlo převzal, **zákazník**